

## **Keilriemen auf einmal zu kurz??**

### **Beitrag von „Balu“ vom 17.4.2022, 09:53**

Ich bin gerade in den letzten Zügen beim Zusammenbau und wollte den neuen Keilriemen aufziehen. Naja war dann doch nicht so schnell gemacht, weil Keilriemen zu kurz. Ich hab den mit der fin bei leebmann gekauft. Das kurioseste ist das die Länge zum alten Riemen identisch ist und der passt auf einmal auch nicht mehr.

Ich hatte alles was am riementrieb hängt ab, also kann man da irgendwas an die falsche Stelle zurück anbauen oder was ist da passiert?? Hat jemand ne idee?

Ist im übrigen ein 1388 Riemen, und alles Serie.

---

### **Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 17.4.2022, 10:42**

meinst du den keilrippenriemen?

Spanner entspannt?

Wenn ja, wohl reihenfolge falsch

---

### **Beitrag von „Balu“ vom 17.4.2022, 10:59**

Ja genau der Keilrippenriemen.

Natürlich ist der Spanner nicht gespannt da wäre ich auch noch drauf gekommen.

Was meinst du mit Reihenfolge?