

**technisches Problem**

**R53**

## **ruckeln beim Beschleunigen/ nach dem Start schwankende Drehzahl und kein Gasannahme mehr**

**Beitrag von „LindeS01“ vom 21.4.2022, 13:20**

Ein fröhliches Moin Moin in die Gruppe.

Der Kleine ärgert mich wieder etwas. 🙄😞

Seit geraumer Zeit habe ich starke Ruckler beim Beschleunigen.

Wenn ich langsam beschleunige geht es aber sobald ich mal etwas reintrete ruckelt er recht stark. 😞

Fühlt sich an wie Zündaussetzer, keine MKL an.

Überschreite ich eine gewisse Drehzahl oder schalte in einen tieferen Gang ( was ja einer Erhöhung der Drehzahl wäre ) wird es besser.

Aktuell muckelt er dann manchmal nach dem Starten rum.

Er hat dann eine leicht sägende Drehzahl und nimmt kein Gas mehr an.

Vielleicht ist ja hier jemand mit ähnlichen Problemen, kennt diese oder hat schon eine Lösung.

Vielen Dank im Voraus. 🙏

---

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 21.4.2022, 13:32**

Kerzen geprüft?

Kabel und Spule sind da auch nette Verdachtsfälle.

---

**Beitrag von „LindeS01“ vom 21.4.2022, 13:37**

Moin,

Kerzen, Kabel und Spule sind neu.

Der Kraftstofffilter ist auch neu. 😊