

**technisches Problem**

**R53**

## **HK + NAVI (GPS) + AUX Eingang ?**

**Beitrag von „Mini1200“ vom 21.8.2022, 21:02**

Hallo,

Mein Mini ist standardmäßig mit einem HK und einem Navigationssystem ausgestattet.

Ich habe ein Bluetooth-Modul hinzugefügt.

BT, Radio und CD sind in Ordnung, aber ich habe die Sprache des GPS verloren.

Was kann ich tun? Welche Lösung (natürlich mit BT)?

Danke

---

**Beitrag von „Axel F.“ vom 22.8.2022, 18:39**

evtl. mal direkt bei Ralf Dierkes von <https://www.autohifistation.de/index/styled-2/index.html> nachfragen - der ist Mini Spezialist auf diesem Gebiet!