

Steuerkette übergesprungen

Beitrag von „OddSmoke67“ vom 23.3.2018, 16:31

Mich erreichte ein Hilferuf eines Brkannten, der sein damalig erstes Works Cabrio nach 3 Jahren Nutzung durch seinen Sohn wiederbekam...Er sprang nicht mehr an...

Wie es dazu kam, konnte der junge Mann nicht mehr sagen...

Ich also hin und den Tester angeschlossen...aha...etliche Misfireereignisse und ein Camshaft position Ereignis.

Naja, ich hab dann abgebrochen und angedroht, die Rübe muss runter.

Was dann alles kam, war echt nicht schön...aber ich bin zuversichtlich, dass wenn der Kopf vom Motorenbauer zurückkommt, das Ganze wieder normal läuft.

Beitrag von „Sascha“ vom 23.3.2018, 16:54

Servus!

Schaut ja fast so aus, als ob der Bock in dem Bereich gebrannt hat!?

Sascha

Beitrag von „OddSmoke67“ vom 23.3.2018, 17:35

Berechtigte Frage...

Die Führungsschiene ist jedenfalls nicht mal mehr in Fragmenten vorhanden...nur noch der Träger...

Der Fahrer meinte ganz trocken, er hätte ein leises Klackern morgens gehört...

Hääääääääää?? WAS?? 🤔🤔🤔🤔