

technisches Problem

R53

# laute Klackergeräusche - Steuerkette? - Hydrostößel?

Beitrag von „mcbo“ vom 17.6.2023, 04:45

Hallo,

ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Vor 2 Tagen habe ich mir einen gut erhaltenen Mini Cooper S Cabrio (R53) BF 02/2006, KM-Stand ca. 90.000, gekauft.

Ich war mit dem "Kleiner" einen Tag und ca. 300 KM sehr zufrieden.

Als ich den Wagen heute gestartet habe, klang er irgendwie anders.

Was mir sofort auffiel, dass die Abgasanlage im vorderen Bereich undicht ist und laut nach unten rausdrückt.

Nach dem öffnen der Motorhaube hörte ich ein lautes Geräusch, ähnlich einem Klacken.

Ich hoffe das es nicht vom Motor, sondern von der Abgasanlage (eventuell Flexrohr) kommt.

Könnt Ihr Euch das mal bitte anhören?

Da ich hier keine Upload Möglichkeit von größeren Dateien habe, habe ein kleines Videoes auf meine Cloud geladen.

[Motor Geräusch](#)

Klinkt das eher wie ein Zischen aus der Abgasanlage oder wie Metall auf Metall? 🤔

Ich mache mir echt Sorgen um den "Kleinen" 🙄

Vielen Dank

Marcel

---

### **Beitrag von „tw21“ vom 17.6.2023, 05:51**

Naja,

auf so Videos hört man alles Mögliche. Würde erst mal den Auspuff reparieren.

Wenn was klappert dann vielleicht mal den Kettenspanner kontrollieren und oder tauschen.  
Kostet nicht viel das Ding

Öl ist genug drin ?

---

### **Beitrag von „baumschubser171“ vom 17.6.2023, 07:18**

Ist auf Videos tatsächlich immer schwer.

So vom Geräusch her hört es sich für mich (!) nicht nach Kette an.

Abarbeiten, wie [tw21](#) geschrieben hat.

Ölstand kontrollieren, Auspuff reparieren.

Bist Du gefahren? Läuft der Motor soweit ruhig? Laufen alle vier Pötte mit?