

**Beitrag von „Leipziger“ vom 27.8.2024, 11:48**

Hey mein Servolüfter ist defekt...

Für einen original Lüfter 200€ zu bezahlen sehe ich nicht ein...

Nach ein bisschen suchen habe diesen hier gefunden: [Spal Lüfter 12V, 96 MM, saugend | VA32-A101-62A](#)

Die Größe passt man musste nur den Stecker umlöten.

Und Spal ist ja auch der Hersteller des Original Lüfter.

Einbau hat ohne Probleme geklappt der Lüfter funktioniert auch!

Hier mein Problem: jedesmal wenn der Lüfter anläuft spürt man extreme Vibrationen in der Pedalerie!

Hat jemand Erfahrung damit bzw. eine Idee was ich dagegen tun kann?

Liebe Grüße aus Leipzig

---

**Beitrag von „Balu“ vom 27.8.2024, 17:13**

Würde den mal extern bestromen und schauen ob das wirklich der Lüfter ist. Wenn ja, dann ist der schlecht gewuchtet, heißt nicht brauchbar -> zurück Richtung Händler