

Frage

R53

Motorhaube schließt nicht mehr vollständig

Beitrag von „DeV6“ vom 15.4.2018, 18:11

Hi,

Leider geht meine Haube nur halb zu.

Auf der Fahrerseite schließt das Schloss nicht.

Leider findet Google nix und ich bin am Ende des Latein. Im weg ist nix und das Schloss lässt sich bewegen. Schwer, aber es bewegt sich.

Gruß

Yves

Beitrag von „SilentHall21“ vom 15.4.2018, 18:49

Schau genau links und rechts dein öffnungszug an, manchmal klemmt der Zug.

Schließapparat links und rechts richtig putzen mit WD40 einsprühen und dezent neu fetten (Türschloss-Pflege 1528 Liqui Moly).

Beitrag von „DeV6“ vom 15.4.2018, 20:37

Mea Culpa

Hätte den Seilzug anschauen müssen.

Danke Manuel war genau das.... Der Seilzug ist fest. Jetzt läuft es wieder einigermaßen.