

technisches Problem

R50

Kupplung trennt nicht mehr, Pedal bleibt unten

Beitrag von „Chefkoch“ vom 31.3.2025, 20:15

Moin

Ich stand eben mit getretener Kupplung als plötzlich mein Gang drin war, Motor aus und nun ist mein Kupplungspedal ohne Funktion.

Es kommt nicht mehr hoch und lässt sich von Hand ohne Widerstand hoch und runter bewegen. So als wenn da gar nix mehr dranhängen würde.

Hat jemand ne Idee was das sein könnte?

Hab meinen Mini ja in Dezember erst gekauft und je nachdem läuft es vielleicht auf die Gewährleistung.

Gruß Micha

Beitrag von „Balu“ vom 31.3.2025, 20:50

Ich sag mal der Kreislauf ist undicht und voll mit Luft.

Beitrag von „alaekzz“ vom 31.3.2025, 21:06

Könnte auch ein defekter Geber/Nehmerzylinder sein.