

Beitrag von „SilentViolet30“ vom 16.5.2018, 14:54

Moin,

schaut euch das doch mal bitte an...ist dieser vertikale Ausschlag des ESD noch normal???
Gummis sind alle ganz...was kann ich noch testen?

[media]https://youtu.be/BHHv2tw046g[/media]

Beitrag von „daxxy_dxxk“ vom 16.5.2018, 15:34

Wenn Du Deine Batterie nicht woanders hingepackt hast, ist das nicht der ESD. Der sitzt links.
Was da vibriert ist das Rohr. Und das kann durchaus sein.

Beitrag von „SilentViolet30“ vom 16.5.2018, 15:38

[Zitat von daffy_duck](#)

Wenn Du Deine Batterie nicht woanders hingepackt hast, ist das nicht der ESD. Der sitzt links. Was da vibriert ist das Rohr. Und das kann durchaus sein.

Aber es ist doch nicht normal das mein Endrohr fast 2cm nach oben und unten ausschlägt.....ich mein, das hat er vorher auch nie gemacht...