

# Fensterheber Fahrerseite

**Beitrag von „Calibra4ever“ vom 25.5.2018, 20:44**

Hallo Mädels und Jungs

Bräuchte auch mal eure Hilfe

Meine Frauchen und ihr Kleiner haben ein Problem mit den Fensterhebern.

Gestern kam sie nach der Arbeit Heim und meinte ihre Fensterheber gehen nicht mehr.

Dann hab ich probiert, nichts und plötzlich ging die Beifahrerseite wieder hoch und runter.

Nur die Fahrerseite streikt noch, beim betätigen des Schalters nach oben erklingt ein Doppelklick in der Tür und nach unten nur ein einfacher Klick doch die Scheibe rührt sich nicht.

Denke das sich hier der Motor festgefahren hat

Wenn jemand von euch das selbe Problemchen hatte oder hat wäre es nett eure Erfahrungen zu teilen, würde mich sehr freuen und wäre euch sehr dankbar

Gruss Steffen  

---

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 26.5.2018, 06:40**

Eine zeit lang wurde das fußraummodul ersetzt. mittlerweile gibt es jedoch ein softwareupdate dafür.

Werkstatt hat bestimmt den fehlerspeicher ausgelesen ??

Oft hilft eine neu programmierung und anschließende initialisierung der fensterheber.

In manchen Fällen gibt es auch Oxidation an den Kontakten des Steckers vom Türkabelbaum, dann müssen sämtliche Steckkontakte erneuert werden.

---

## **Beitrag von „Calibra4ever“ vom 26.5.2018, 07:19**

Moin Manuel

Tja das Problem ist, das man an Hand der Fußraumbeleuchtung sieht, das ein relativ hoher Strom gezogen wird. Von daher denke ich eher, das der Motor hängt. Das beide Fensterheber gleichzeitig nicht gingen, lag mit Sicherheit daran das die Temperatursicherung angesprochen hatte, diese ist aber selbstrückstellend, d.h. nach abkühlen ist der Stromkreis wieder geschlossen.

Diese Reparatur bringt meinen ganzen Zeitplan durcheinander.

Werde heut Nachmittag erstmal die Spannung am Motor messen dann sehe ich weiter, möglich das sich mechanisch etwas verklemmt oder blockiert hat, kann auch gut möglich sein

Danke dennoch für deine schnelle Antwort

Gruss Steffen