

Kühler / Lüfterstufe defekt

Beitrag von „BillowingMorning214“ vom 16.9.2018, 13:11

Hallo !

Habe die Vermutung, dass bei meinem R53 die erste Lüfterstufe nicht funktioniert;

Helfe mir aktuell damit, die Klima einzuschalten, dann läuft ja der Lüfter öfter/früher

Es gibt im Netz die Vorwiderstände extra zu kaufen (nicht von BMW/MINI)

Hat jemand von euch damit bereits positive/negative Erfahrungen gemacht ?

Mfg

McFly

Beitrag von „BillowingMorning214“ vom 16.9.2018, 13:17

<https://www.hella.com/techworld/de/bi/mini-r50-r53-ausfall-des-kuehlerluefters-8791/>

Witzig:

Gute Fehlerbeschreibung und Hinweis für Rep, aber die Teile kann man da nicht kaufen ...



Beitrag von „BillowingMorning214“ vom 16.9.2018, 14:03

Nur als Info....

Widerstand allein (wird von MINI nicht angeboten)

<https://doitauto.de/reparaturk...-fuer-mini-cooper-porsche>

Lüfterzarge komplett

[Lüfterzarge mit Lüfter 300W MINI \(17117541092\) - leebmann24.de](#)

mfg

McFly