

## Druckstück vom Kipphebel in Ölwanne

**Beitrag von „realdag“ vom 14.3.2019, 07:27**

Das runde in der gelben Schale ist das Edelstahl Druckstück welches aufs Ventil drückt. Das heißt das Ventil wird 2...3 mm weniger geöffnet. Sprich garnicht. Ich denke also man sollte es am Motorlauf merken wenn ein Zylinder mit halber Füllung läuft. Daher meine Vermutung, dass es ein Altteil ist.

Danke, Ersatzteile hab ich.

[363287DB-8561-480D-A8CD-717421EEA85D.jpeg](#)