

Tipps beim Mini kauf...

Beitrag von „Mike“ vom 25.3.2019, 19:46

Hallo Manuel,

die Leiste ist im oberen Bereich, Richtung Dach, gerissen. Das ist doch diese Verkleidung, die die A-Säule von Außen abdeckt.

Wir haben uns vor zwei Wochen einen ziemlich ähnlichen angeschaut, der war allerdings ganz schön am rappeln von Innen uns Außen, der von Gestern war da schon ziemlich ruhig, kein klappern, knistern usw.

Danke für das Feedback.

Gruß Mike