

Motorschaden wegen 9.00 Euro

Beitrag von „Sascha“ vom 22.3.2018, 07:52

Servus!

[Zitat von GP Manuel](#)

Wow, was steckt da zwischen Nockenwellenrad und Zylinderwand ??

Das ist keine Schraube sondern der Nockenwellensensor.

Dieser ist leicht magnetisch und somit bleibt das ein oder andere an Späne daran haften.

[Zitat von GP Manuel](#)

Fahrzeug selber wurde aus einem EU Land gekauft und nach Deutschland gebracht, so wie das ausschaut. (Meine Vermutung).

Da vermutest du mal wieder falsch!

Ist ein MINI mit D-Zulassung von Anfang an und ein Daily-Driver.

Der MINI war ja schon einmal bei mir aber noch in einem besseren Zustand.

Hier wurde ohne Sinn und Verstand weiter daran gebastelt.

Wurde schon ersichtlich, als ich angefangen habe mit der Analyse.

- falsche Schrauben
- vergessene Schrauben
- viele Kabelbinder

- ...

Sascha