

Frage

Alle

JCW Schaltknauf auch ohne "Plastikring" zu montieren?

Beitrag von „SuperButterfly474“ vom 21.12.2019, 17:18

Hätte ich mir denken können. Heute ist der Knauf angekommen und quasi vollkommen nutzlos. Die Plastikschiene welche unten Mittig sitzt ist komplett durchgebrochen gewesen. Es kotzt mich nur noch an. Erst immer schreiben, die Ware ist einwandfrei, und dann stellt sich immer das Gegenteil heraus. Vor paar Monaten das gleiche mit einem Kompressor, auf Fotos einwandfrei, Zuhause angekommen WaPu Seite komplett hinüber. 500,- € los gewesen. Beim Schaltknauf jetzt wieder ein knappen 100er. Diese dreistigkeit geht mir so auf den Senkel und das noch vor Weihnachten. Habe die Schaltstange jetzt provisorisch mit Isolierband umwickelt und hält eingigermaßen, wobei es eigentlich ein Witz ist, dreht sich komplett.

Übrigens, wo sind denn die ganzen Beiträge hin?