

R53 Klapperendes Hitzeschutzblech

Beitrag von „SilentHall21“ vom 9.7.2018, 19:42

Auspuffanlage ist nicht richtig ausgerichtet.

Ich hab bei meinem Mini z.B. das Hitzeblech unter der Batterie weg aber man kann auch die Verbindungsschrauben benutzen.