

technische Frage

JCW

A-Säulenverkleidung

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 21.5.2019, 10:47

Hi,

meine rechte Verkleidung steht oben etwas ab.

Ein Stück ist wohl schon weggebrochen.

Zusätzlich steht das Ding auch oben ab.

Vermute, dass da irgendein Clips sich verabschiedet hat.

Einfach das Altteil raushebeln und Neu einklipsen?

Was meint Ihr?

Beitrag von „SilentHall21“ vom 21.5.2019, 11:38

Richtig, sind nur einklipst (4 Stück und unten eingeschoben). Von oben anfangen bis nach unten.

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 21.5.2019, 12:03

Teile sind auf dem Weg.

Ich mache mal Fotos - vor- und nachher