

## Beitrag von „deixi“ vom 14.8.2024, 08:50

[2 - Kopie.jpg](#)Hallo,

ich hab meinen Mini ja neu lackieren lassen. Dazu waren Stoßfänger, die Kotflügel und die Haube abmontiert. Die Haubenhalter wurden nicht abgebaut oder verschoben. Nach dem Zusammenbau habe ich das Problem das die Haube am Rand ein paar mm zu tief sitzt (siehe Bild), in der Mitte der passt der Abstand.

Ich steh echt auf der Leitung. wie das zu Stande kommt. Das Blech mit den Gitter und Wischern geht nicht tiefer, die Haube geht nicht höher.

Ig

Deixi

---

## Beitrag von „Kuhpa“ vom 14.8.2024, 12:00

Sicher, daß das nicht vorher schon so war? Hab ich bei einigen schon gesehen, daß genau diese beiden Rundungen links und rechts nicht genau passen, bzw. daß die Rundungen der Motorhaube unterhalb der des Windlaufs liegen...

---

## Beitrag von „Cover“ vom 14.8.2024, 13:54

Sehr schick geworden

Die Spaltmaße beim Mini sind relativ .. obwohl BMW

Wie geschrieben: war schon?

Bei den Ami's ist zB das kleinste Maß 1 Meter